

**ERRATA 2 - COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA  
03/2019 – CONVÊNIO 868962/2018**

A Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer – AF ECC, através da sua Pregoeira, designada pela portaria interna nº 01/2019, torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada correção nas especificações técnicas do equipamento Perfurador Ósseo – Lote 3, assim como se segue:


**Onde se lê:** “Acionamento por gatilho duplo com controle de velocidade, funções de perfuração de alta rotação (drill) e fresagem (reamer). Deverá permitir rotação no sentido horário, anti-horário e oscilante.” **Leia-se:** “Acionamento por gatilho único ou duplo com controle de velocidade, funções de perfuração de alta rotação (drill) e fresagem (reamer). Deverá permitir rotação no sentido horário e anti-horário.”

**Onde se lê:** “Velocidade de rotação máxima de pelo menos 1.200 rpm em modo perfuração.” **Leia-se:** “Velocidade de rotação máxima de pelo menos 930 rpm em modo perfuração.”

**Onde se lê:** “Deverá apresentar carregador de baterias com visor indicativo da carga e status do carregamento.” **Leia-se:** “Deverá apresentar carregador de baterias que possibilite a visualização do status do carregamento.”

**Onde se lê:** “...passadores de fio de kirschner para diâmetros de 1,0 a 4,0 mm aproximadamente.” **Leia-se:** “...passadores de fio de kirschner para diâmetros que estejam dentro da faixa de 0,5 a 4,2 mm.”

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2019.



Januária Lino de Barros  
Pregoeira  
AF ECC